

ホームタンク洗浄はお済みですか？

灯油や軽油の汚れたホームタンクは燃焼機器や農機具の故障の原因となります！
2~3年に1度のホームタンク洗浄をオススメします！


ホームタンク損傷の3大原因

- ① 水 . . . 温度変化によりタンク内部の壁面に結露が発生し水が溜まっていきます。
- ② サビ . . . タンク内で溜まった水が原因でサビが発生します。
- ③ ゴミ . . . 吹き上げる風などにより通気口からホコリや砂が入り込みます。

危険信号



「タンクゲージ破損」
水の浸入最大の原因となります。




「ストレーナー汚れ・破損」
灯油が流出する危険があります。



ストレーナー洗浄前(左)、洗浄後(右)
※上記画像はストレーナー交換した場合です。

「タンク内部のサビ」
不完全燃焼・凍結の原因となります。



ホームタンク洗浄 1台

¥3,300

※別途料金にて部品交換のみも実施いたします。

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| ご用命は . . . | 株式会社ジェイエイ仙台 | 【六郷給油所】 仙台市若林区今泉1丁目20-54 TEL022-289-2759 | 【松島給油所】 松島町高城字動伝三5-5 TEL022-354-2510 |
| | | | |

| | | | | |
|------|-----|--|------|------|
| ご注文書 | 氏名 | | 90L | 200L |
| | | | 台 | 台 |
| | 住所 | | 250L | 480L |
| | | | 台 | 台 |
| | TEL | | ドラム | 他 |
| | | | 台 | 台 |